

РЕЗЬБОНАКАТНЫЕ ПЛАШКИ (БЕССТРУЖЕЧНЫЕ) И ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛИ



РЕЗЬБОНАКАТНЫЕ ПЛАШКИ (БЕССТРУЖЕЧНЫЕ) И ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



РЕЗЬБОНАКАТНЫЕ ПЛАШКИ





ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ РЕЗЬБОНАКАТНЫХ ПЛАШЕК







ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ РЕЗЬБОНАКАТНЫХ ПЛАШЕК








Техническая информация.



Диаметр заготовки под резьбу слишком мал



Диаметр заготовки под резьбу оптимален



Диаметр заготовки под резьбу слишком большой

Регулируемые резьбонакатные плашки

- Регулируемые плашки имеют разрез, за счет чего возможна регулировка по диаметру;
- Диаметр резьбы регулируется с помощью гайки держателя в плашкодержателе;
- Компенсакция износа за счет сжимания плашки;
- Формообразование резьбы с разными допусками.

Нерегулируемые резьбонакатные плашки

- Идеально подходят для производства мелких винтов (например, для оптических приборов, очков и т.д.);
- Указывайте необходимый допуск и обрабатываемый материал при заказе.

Плашка резьбонакатная (бесстружечная) нерегулируемая







Обозначение		Резьба	DxH, мм	Державка
GEWE0035	0	M0,35	6x2	N6
GEWE004	0	M0,4	6x2	N6
GEWE005	0	M0,5	6x3	N6
GEWE006	0	M0,6	6x3	N6
GEWE007	0	M0,7	6x3	N6
GEWE008	0	M0,8	8x5	N8
GEWE009	0	M0,9	8x5	N8
GEWE010	0	M1,0	8x5	N8
GEWE011	0	M1,1	8x5	N8
GEWE012	0	M1,2	8x5	N8
GEWE013PM	0	M1,3	8/10x6	N8
GEWE014PM	0	M1,4	8/10x6	N8
GEWE015PM	0	M1,5	8/10x6	N8

Обозначение		Резьба	DxH, мм	Державка
GEWE016	0	M1,6	12x6	N12
GEWE017	0	M1,7	12x6	N12
GEWE018	0	M1,8	12x6	N12
GEWE020	0	M2,0	12x6	N12
GEWE022PM	0	M2,2	12/16x8	N12
GEWE025PM	0	M2,5	12/16x8	N12
GEWE026PM	0	M2,6	12/16x8	N12
GEWE030PM	0	M3,0	12/16x12	N12
GEWE030	0	M3,0	22x11	F8
GEWE035	0	M3,5	22x11	F8
GEWE040	0	M4,0	22x11	F8
GEWE050	0	M5,0	25x13	F8
GEWE060	0	M6,0	30x16	V10/F10



Плашка регулируемая (с возможностью подстройки размера)









Обозначение	Обозначение		DxH, мм	Державка
GRSV006	0	M0,6	8x3	R8
GRSV007	0	M0,7	8x3	R8
GRSV008	0	M0,8	8x5	R8
GRSV009	0	M0,9	8x5	R8
GRSV010	0	M1,0	10x5	R10
GRSV011	0	M1,1	10x5	R10
GRSV012	0	M1,2	10x5	R10
GRSV013	0	M1,3	10x6	R10
GRSV014	0	M1,4	10x6	R10
GRSV015	0	M1,5	10x6	R10
GRSV016	0	M1,6	14x6	R14
GRSV017	0	M1,7	14x6	R14

Обозначение		Резьба	DxH, мм	Державка
GRSV018	0	M1,8	14x6	R14
GRSV020	0	M2,0	14x6	R14
GRSV022	0	M2,2	16x8	R16
GRSV025	0	M2,5	16x8	R16
GRSV026	0	M2,6	16x8	R16
GRSV030	0	M3,0	25x11	R25
GRSV035	0	M3,5	25x12	R25
GRSV040	0	M4,0	25x12	R25
GRSV045	0	M4,5	25x12	R25
GRSV050	0	M5,0	27x13	R27
GRSV060	0	M6,0	32x16	R32
GRSV080	0	M8,0	35x20	R35

Плашкодержатели для нерегулируемых резьбонакатных плашек







Обозначение		Тип	А,	С,	L,	Н,
GEWEHN6-3	0	N6	3	12	53	24
GEWEHN6-5	0	N6	5	12	53	24
GEWEHN8-3	0	N8	3	12	53	27

Обозначение		Тип	А,	С,	L, MM	Н,
GEWEHN8-5	0	N8	5	12	53	27
GEWEHN12-3	0	N12	3	14	46	33
GEWEHN12-5	0	N12	5	14	46	33

Плашкодержатели для нерегулируемых резьбонакатных плашек



Обозначение		Тип	А,	С,	L,	Н,
GEWEHF8-5	0	F8	5	14	30	37
GEWEHF8-6	0	F8	6	14	15	18

Обозначение		Тип	А,	С,	L, mm	Н,
GEWEHF8-7	0	F8	7	14	30	18
GEWEHF8-8	0	F8	8	14	50	18

Плашкодержатели для нерегулируемых резьбонакатных плашек



Обозначение		Тип	А,	С,	L, mm	Н,
GEWEHV10-8	0	V10	8	29	60	39
GEWEHV10-10	0	V10	10	29	70	39

Обозначение		Тип	А,	С,	L, мм	Н,
GEWEHV10-14	0	V10	14	29	30	25

Плашкодержатели для регулируемых резьбонакатных плашек.



Обозначение		Тип	А,	С,	L, MM	Н,
GRSVHR8-3	0	R8	3	13	55	21
GRSVHR8-5	0	R8	5	13	55	21
GRSVHR8-7	0	R8	7	13	55	21
GRSVHR8-8	0	R8	8	13	55	21
GRSVHR10-3	0	R10	3	13	55	22
GRSVHR10-5	0	R10	5	13	55	22
GRVSHR10-6	0	R10	6	13	55	22
GRSVHR10-7	0	R10	7	13	55	22
GRSVHR10-8	0	R10	8	13	55	22
GRSVHR12-3	0	R12	3	16,5	55	22
GRSVHR12-5	0	R12	5	16,5	55	22
GRSVHR12-7	0	R12	7	16,5	55	22
GRSVHR12-8	0	R12	8	16,5	55	22

Обозначение		Тип	А,	С,	L,	Н,
GRSVHR14-3	0	R14	3	19	55	22
GRSVHR14-5	0	R14	5	19	55	22
GRSVHR14-7	0	R14	7	19	55	22
GRSVHR14-8	0	R14	8	19	55	22
GRSVHR16-3	0	R16	3	22	55	24
GRSVHR16-4	0	R16	4	22	55	24
GRSVHR16-5	0	R16	5	22	55	24
GRSVHR16-6	0	R16	6	22	55	24
GRSVHR16-7	0	R16	7	22	55	24
GRSVHR16-8	0	R16	8	22	55	24
GRSVHR19-5	0	R19	5	26	55	28
GRSVHR19-8	0	R19	8	26	55	28

Плашкодержатели для регулируемых резьбонакатных плашек.



Обозначение		Тип	А,	С,	L,	Н,
GRSVHR25-5	0	R25	5	32	30	32
GRSVHR25-6	0	R25	6	32	30	32
GRSVHR25-7	0	R25	7	32	30	32
GRSVHR25-8	0	R25	8	32	60	32
GRSVHR25-10	0	R25	10	32	70	32
GRSVHR25-14	0	R25	14	32	30	32
GRSVHR27-6	0	R27	6	35	30	33
GRSVHR27-7	0	R27	7	35	30	33
GRSVHR27-8	0	R27	8	35	60	33
GRSVHR27-10	0	R27	10	35	70	33
GRSVHR27-12	0	R27	12	35	80	33
GRSVHR27-14	0	R27	14	35	30	33


Обозначение		Тип	А, мм	С,	L, mm	Н, мм
GRSVHR32-8	0	R32	8	40	60	37
GRSVHR32-10	0	R32	10	40	70	37
GRSVHR32-12	0	R32	12	40	80	37
GRSVHR32-14	0	R32	14	40	30	37
GRSVHR32-16	0	R32	16	40	30	37
GRSVHR35-10	0	R35	10	45	70	42
GRVSHR35-12	0	R35	12	45	80	42
GRSVHR35-14	0	R35	14	45	30	42
GRVSHR40-12	0	R40	12	52	80	45
GRSVHR40-14	0	R40	14	52	30	45
GRVSHR40-16	0	R40	16	52	80	45
GRSVHR40-20	0	R40	20	52	30	45


о на складе в Европе; ● на складе в Москве



Плашкодержатели с компенсацией для регулируемых и нерегулируемых резьбонакатных плашек.

181








Обозначение		Тип	А,	С,	L,	Н,
GRSVHR 8 - 13	0	R8	13	13	35	28
GRSVHR 8 - 16	0	R8	16	13	35	28
GRSVHR 10 - 13	0	R10	13	15	35	29
GRSVHR 10 - 16	0	R10	16	15	35	29
GRSVHR 12 - 13	0	R12	13	16,5	35	22
GRSVHR 12 - 16	0	R12	16	16,5	35	22
GRSVHR 14 - 13	0	R14	13	19	35	29
GRSVHR 14 - 16	0	R14	16	19	35	29
GRSVHR 14 - 20	0	R14	20	19	35	29
GRSVHR 14 - 22	0	R14	22	19	35	29
GRSVHR 14 - 25	0	R14	25	19	35	29

Обозначение		Тип	А,	С,	L,	Н,
GRSVHR 16 - 13	0	R16	13	22	35	31
GRSVHR 16 - 16	0	R16	16	22	35	31
GRSVHR 16 - 20	0	R16	20	22	35	31
GRSVHR 16 - 22	0	R16	22	22	35	31
GRSVHR 16 - 25	0	R16	25	22	35	31
GRSVHR 19 - 13	0	R19	13	26	35	28
GRSVHR 19 - 16	0	R19	16	26	35	28
GRSVHR 19 - 20	0	R19	20	26	35	28
GRSVHR 19 - 22	0	R19	22	26	35	28
GRSVHR 19 - 25	0	R19	25	26	35	28

Плашкодержатели с компенсацией для регулируемых и нерегулируемых резьбонакатных плашек.







Обозначение		Рис.	Тип	А,	С,	L, mm	Н,
GRSVHR 25 - 16	0	1	R25	16	32	35	35
GRSVHR 25 - 20	0	1	R25	20	32	35	35
GRSVHR 25 - 22	0	1	R25	22	32	35	35
GRSVHR 25 - 25	0	1	R25	25	32	35	35
GRSVHR 27 - 16	0	2	R27	16	35	35	43
GRSVHR 27 - 20	0	2	R27	20	35	35	43
GRSVHR 27 - 22	0	2	R27	22	35	35	43
GRSVHR 27 - 25	0	2	R27	25	35	35	43

Обозначение		Рис.	Тип	А,	С, мм	L, mm	Н,
GRSVHR 32 - 16	0	2	R32	16	40	35	47
GRSVHR 32 - 20	0	2	R32	20	40	35	47
GRSVHR 32 - 22	0	2	R32	22	40	35	47
GRSVHR 32 - 25	0	2	R32	25	40	35	47
GRSVHR 35 - 16	0	2	R35	16	45	35	52
GRSVHR 35 - 20	0	2	R35	20	45	35	52
GRSVHR 35 - 22	0	2	R35	22	45	35	52
GRSVHR 35 - 25	0	2	R35	25	45	35	52

Техническая информация



Рекомендации по резьбонакатке

Резьбонакатные плашки предназначены для получения наружной резьбы методом пластической деформации.

Основными особенностями процесса пластической деформации при накатке являются:

- Возможность значительных деформаций без разрушений деформируемого металла (в том числе коррозионностойких, жаропрочных и других специальных сталей и сплавов);
- Существенное упрочнение поверхностных слоев в процессе деформации и связанное с этим повышение нагрузочной способности накатанных деталей.


Материалы для накатки резьбы.

Резьбонакатные плашки подходят для материалов которые имеют относительное удлинение при разрыве не менее 8% и предел прочности до 900 H/мм² (270 HB).

Подготовка заготовки.

Диаметр заготовки под накатывание приблизительно равен среднему диаметру резьбы. Ориентировочные величины диаметров заготовок для метрических и дюймовых резьб приведены в таблице.

Для резьб с крупным шагом и высокопластичных материалов диаметр заготовки выбирают ближе к максимальному размеру (см. таблицу). Для заготовок из материала с относительным удлинением $\delta > 50\%$ диаметр стержня под накатывание может превышать максимальный размер.



Диаметры заготовки для накатывания резьбы, приведенные в таблице приблизительны, поскольку свойства различных материалов несколько отличаются друг от друга. Заготовка должна иметь заходную фаску с углом 15-20 градусов для облегчения начала работы резьбонакатных плашек. Фаска и диаметр прутка должны быть концентричными. Угол выхода в зарезьбовую канавку с должен иметь приблизительно 30°. Прямой уступ (90°) приводит к выкрашиванию резьбонакатных роликов.

Метрическая резьба М

	Резьба	Шаг, мм	Диаметр заготовки					
	Основной шаг							
М	1	0,25	0,80					
М	1,2	0,25	1,00					
М	1,4	0,3	1,16					
М	1,6	0,35	1,31					
М	1,7	0,35	1,42					
М	1,8	0,35	1,52					
М	2	0,4	1,67					
М	2,2	0,45	1,84					
М	2,3	0,4	1,98					
М	2,5	0,45	2,13					
М	2,6	0,45	2,25					
М	3	0,5	2,60					
М	3,5	0,6	3,03					
М	4	0,7	3,46					
М	4,5	0,75	3,93					
М	5	0,8	4,39					
М	6	1	5,25					
М	7	1	6,25					
М	8	1,25	7,08					

Метрическая резьба МF

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	Резьба	Шаг, мм	Диаметр заготовки					
	Мелкий шаг							
MF	2,5	0,35	2,22					
MF	3	0,35	2,72					
MF	3,5	0,35	3,22					
MF	4	0,35	3,72					
MF	4	0,5	3,60					
MF	5	0,5	4,60					
MF	6	0,5	5,60					
MF	7	0,5	6,60					
MF	8	0,5	7,60					
MF	6	0,75	5,43					
MF	7	0,75	6,43					
MF	8	0,75	7,43					
MF	8	1	7,25					
MF	10	1	9,25					



Техническая информация



183

Дюймовая резьба

Резьба		Шаг, мм	Диаметр заготовки			
Основной шаг						
UNC	№ 1	64	1,55			
UNC	Nº 2	56	1,84			
UNC	№ 3	48	2,10			
UNC	Nº 4	40	2,36			
UNC	№ 5	40	2,69			
UNC	Nº 6	32	2,91			
UNC	Nº 8	32	3,57			
UNC	Nº 10	24	4,05			

Резьба		Шаг, мм	Диаметр заготовки					
	Мелкий шаг							
UNC	Nº 0	80	1,27					
UNC	Nº 1	72	1,58					
UNC	Nº 2	64	1,87					
UNC	№ 3	56	2,15					
UNC	Nº 4	48	2,43					
UNC	№ 5	44	2,73					
UNC	№ 6	40	3,02					
UNC	№ 8	36	3,63					
UNC	№ 10	32	4,23					

Режимы накатки.

Рекомендуется работать на скорости от 20 до 50 м/мин. Самые высокие скорости применяются для латуни, бронзы, алюминия, а средние — для автоматных сталей.

На низких скоростях обрабатываются сложные в обработке стали.

В качестве охлаждающей жидкости рекомендуется применять маслорежущие СОЖ или 10-процентную водную эмульсию. В процессе накатывания не должно образовываться стружки или отслоения металла, свидетельствующих о ненормальности процесса накатывания.

Для накатки резьбы на труднообрабатываемых материалах может потребоваться применение соответствующих смазок.

Резьбонакатные плашки имеют заходную и калибровочную часть, благодаря этому достигается более точный профиль резьбы, а также увеличивается срок службы резьбонакатных роликов.

Инструкции по наладке.

Наладка накатного инструмента на заданный размер производится методом пробных проходов. Если необходимо, рекомендованные диаметры могут быть увеличены или уменьшены с шагом 0,01 мм до получения необходимого профиля резьбы. Любое дальнейшее увеличение диаметра приводит к увеличению нагрузки на инструмент, что в свою очередь может уменьшить, как срок эксплуатации, так и привести к преждевременной поломке осей или выкрашиванию резьбонакатных роликов. При использовании регулируемых плашек, в зависимости от полученных размеров, необходимо произвести дополнительную регулировку путем сжимания, разжимания плашки с помощью специально предназначенного для этого патрона-плашкодержателя.

