



**Плашки**

Серия	Рисунок	Материал	Резьба	Группа обрабатываемых материалов	Допуск на резьбу	Обработка поверхности / покрытие	Страница
100-99M		HSS	M	MU	6g	Полированный	Г-84
100E-99XM		HSSE	M	VA	6g	Полированный	-
110-99M		HSS	MF	MU	6g	Полированный	Г-84
110E-99XM		HSSE	MF	VA	6g	Полированный	-
300-99U		HSS	UNC	MU	2A	Полированный	Г-86
310-99U		HSS	UNF	MU	6g	Полированный	Г-86
400-99G		HSS	GAS	MU	A	Полированный	Г-87
410-99G		HSS	Rc	MU	-	Полированный	Г-87
420-99NPT		HSS	NPT	MU	-	Полированный	Г-87
430-99NPTF		HSS	NPTF	MU	-	Полированный	Г-88
200-99W		HSS	BSW	MU	med	Полированный	Г-88
700-99PG		HSS	PG	MU	-	Полированный	Г-88

## Серия 100-99М

Универсального применения





Обозначение	d1, мм M	P, мм	d2, мм	h, мм
100-99M 2x0,4	2	0,4	16	5
100-99M 2,2x0,45	2,2	0,45	16	5
100-99M 2,3x0,4	2,3	0,4	16	5
100-99M 2,5x0,45	2,5	0,45	16	5
100-99M 2,6x0,45	2,6	0,45	16	5
100-99M 3x0,5	3	0,5	20	5
100-99M 3,5x0,6	3,5	0,6	20	5
100-99M 4x0,7	4	0,7	20	5
100-99M 4,5x0,75	4,5	0,75	20	7
100-99M 5x0,8	5	0,8	20	7
100-99M 6x1	6	1	20	7
100-99M 7x1	7	1	25	9
100-99M 8x1,25	8	1,25	25	9
100-99M 9x1,25	9	1,25	25	9
100-99M 10x1,5	10	1,5	30	11
100-99M 11x1,5	11	1,5	30	11

Обозначение	d1, мм M	P, мм	d2, мм	h, мм
100-99M 12x1,75	12	1,75	38	14
100-99M 14x2	14	2	38	14
100-99M 16x2	16	2	45	18
100-99M 18x2,5	18	2,5	45	18
100-99M 20x2,5	20	2,5	45	18
100-99M 22x2,5	22	2,5	55	22
100-99M 24x3	24	3	55	22
100-99M 27x3	27	3	65	25
100-99M 30x3,5	30	3,5	65	25
100-99M 33x3,5	33	3,5	65	25
100-99M 36x4	36	4	65	25
100-99M 39x4	39	4	75	30
100-99M 42x4,5	42	4,5	75	30
100-99M 45x4,5	45	4,5	90	36
100-99M 48x5	48	5	90	36
100-99M 52x5	52	5	90	36

Плашки для обработки нержавеющей стали - по запросу

## Серия 110-99М

Универсального применения





Обозначение	d1, мм MF	P, мм	d2, мм	h, мм
110-99M 2x0,25	2	0,25	16	5
110-99M 2,2x0,25	2,2	0,25	16	5
110-99M 2,5x0,35	2,5	0,35	16	5
110-99M 3x0,35	3	0,35	20	5
110-99M 4x0,5	4	0,5	20	5
110-99M 5x0,5	5	0,5	20	5
110-99M 6x0,75	6	0,75	20	7
110-99M 7x0,75	7	0,75	25	9
110-99M 8x0,75	8	0,75	25	9
110-99M 8x1	8	1	25	9
110-99M 9x0,75	9	0,75	25	9
110-99M 9x1	9	1	25	9
110-99M 10x0,75	10	0,75	30	11

Обозначение	d1, мм MF	P, мм	d2, мм	h, мм
110-99M 10x1	10	1	30	11
110-99M 10x1,25	10	1,25	30	11
110-99M 11x1	11	1	30	10
110-99M 12x1	12	1	38	10
110-99M 12x1,25	12	1,25	38	10
110-99M 12x1,5	12	1,5	38	10
110-99M 13x1	13	1	38	10
110-99M 13x1,5	13	1,5	38	10
110-99M 14x1	14	1	38	10
110-99M 14x1,25	14	1,25	38	10
110-99M 14x1,5	14	1,5	38	10
110-99M 15x1	15	1	38	10
110-99M 15x1,5	15	1,5	38	10

○ на складе в Европе; ● на складе в Москве

## Серия 110-99М

Универсального применения



Обозначение	d1, мм MF	P, мм	d2, мм	h, мм
110-99М 16x1	16	1	45	14
110-99М 16x1,25	16	1,25	45	14
110-99М 16x1,5	16	1,5	45	14
110-99М 18x1	18	1	45	14
110-99М 18x1,5	18	1,5	45	14
110-99М 18x2	18	2	45	14
110-99М 20x1	20	1	45	14
110-99М 20x1,5	20	1,5	45	14
110-99М 20x2	20	2	45	14
110-99М 22x1	22	1	55	16
110-99М 22x1,5	22	1,5	55	16
110-99М 22x2	22	2	55	16
110-99М 24x1	24	1	55	16
110-99М 24x1,5	24	1,5	55	16
110-99М 24x2	24	2	55	16
110-99М 25x1	25	1	55	16
110-99М 25x1,5	25	1,5	55	16
110-99М 25x2	25	2	55	16
110-99М 26x1	26	1	55	16
110-99М 26x1,5	26	1,5	55	16
110-99М 26x2	26	2	55	16
110-99М 27x1	27	1	65	18
110-99М 27x1,5	27	1,5	65	18
110-99М 27x2	27	2	65	18
110-99М 28x1	28	1	65	18
110-99М 28x1,5	28	1,5	65	18
110-99М 28x2	28	2	65	18
110-99М 30x1	30	1	65	18
110-99М 30x1,5	30	1,5	65	18
110-99М 30x2	30	2	65	18
110-99М 32x1	32	1	65	18
110-99М 32x1,5	32	1,5	65	18
110-99М 32x2	32	2	65	18
110-99М 33x1	33	1	65	18



Обозначение	d1, мм MF	P, мм	d2, мм	h, мм
110-99М 33x1,5	33	1,5	65	18
110-99М 33x2	33	2	65	18
110-99М 34x1	34	1	65	18
110-99М 34x1,5	34	1,5	65	18
110-99М 35x1	35	1	65	18
110-99М 35x1,5	35	1,5	65	18
110-99М 35x2	35	2	65	18
110-99М 36x1,5	36	1,5	65	18
110-99М 36x2	36	2	65	18
110-99М 36x3	36	3	65	25
110-99М 38x1	38	1	75	20
110-99М 38x1,5	38	1,5	75	20
110-99М 38x2	38	2	75	20
110-99М 39x1,5	39	1,5	75	20
110-99М 39x2	39	2	75	20
110-99М 39x3	39	3	75	30
110-99М 40x1,5	40	1,5	75	20
110-99М 40x2	40	2	75	20
110-99М 40x3	40	3	75	30
110-99М 42x1,5	42	1,5	75	20
110-99М 42x2	42	2	75	20
110-99М 42x3	42	3	75	30
110-99М 45x1,5	45	1,5	90	22
110-99М 45x2	45	2	90	22
110-99М 45x3	45	3	90	36
110-99М 48x1,5	48	1,5	90	22
110-99М 48x2	48	2	90	22
110-99М 48x3	48	3	90	36
110-99М 50x1,5	50	1,5	90	22
110-99М 50x2	50	2	90	22
110-99М 50x3	50	3	90	36
110-99М 52x1,5	52	1,5	90	22
110-99М 52x2	52	2	90	22
110-99М 52x3	52	3	90	36

Плашки для обработки нержавеющей стали - по запросу

○ на складе в Европе; ● на складе в Москве

## Серия 300-99U

Универсального применения




Обозначение		d1, дюйм UNC	P, витков/ дюйм	d2, мм	h, мм
300-99U 4x40	○	4	40	20	5
300-99U 5x40	○	5	40	20	5
300-99U 6x32	○	6	32	20	5
300-99U 8x32	○	8	32	20	7
300-99U 10x24	○	10	24	20	7
300-99U 12x24	○	12	24	20	7
300-99U 1/4x20	○	1/4	20	25	9
300-99U 5/16x18	○	5/16	18	25	9
300-99U 3/8x16	○	3/8	16	30	11
300-99U 7/16x14	○	7/16	14	30	11
300-99U 1/2x13	○	1/2	13	38	14

Обозначение		d1, дюйм UNC	P, витков/ дюйм	d2, мм	h, мм
300-99U 9/16x12	○	9/16	12	38	14
300-99U 5/8x11	○	5/8	11	45	18
300-99U 3/4x10	○	3/4	10	45	18
300-99U 7/8x9	○	7/8	9	55	22
300-99U 1"x8	○	1"	8	55	22
300-99U 1" 1/8x7	○	1" 1/8	7	65	25
300-99U 1" 1/4x7	○	1" 1/4	7	65	25
300-99U 1" 1/2x6	○	1" 1/2	6	75	30
300-99U 1" 3/4x5	○	1" 3/4	5	90	36
300-99U 2"x4,5	○	2"	4,5	90	36

## Серия 310-99U

Универсального применения



Обозначение		d1, дюйм UNF	P, витков/ дюйм	d2, мм	h, мм
310-99U 4x48	○	4	48	20	5
310-99U 5x44	○	5	44	20	5
310-99U 6x40	○	6	40	20	5
310-99U 8x36	○	8	36	20	7
310-99U 10x32	○	10	32	20	7
310-99U 12x28	○	12	28	20	7
310-99U 1/4x28	○	1/4	28	25	9
310-99U 5/16x24	○	5/16	24	25	9
310-99U 3/8x24	○	3/8	24	30	11
310-99U 7/16x20	○	7/16	20	30	11



Обозначение		d1, дюйм UNF	P, витков/ дюйм	d2, мм	h, мм
310-99U 1/2x20	○	1/2	20	38	10
310-99U 9/16x18	○	9/16	18	38	10
310-99U 5/8x18	○	5/8	18	45	14
310-99U 3/4x16	○	3/4	16	45	14
310-99U 7/8x14	○	7/8	14	55	16
310-99U 1"x12	○	1"	12	55	16
310-99U 1" 1/8x12	○	1" 1/8	12	65	18
310-99U 1" 1/4x12	○	1" 1/4	12	65	18
310-99U 1" 1/2x12	○	1" 1/2	12	75	20

○ на складе в Европе; ● на складе в Москве

## Серия 400-99G (ГОСТ 6357-81)

Универсального применения

Резьба трубная цилиндрическая (G) ГОСТ 6357-81




Обозначение	d1, дюйм GAS	P, витков/ дюйм	d2, мм	h, мм
400-99G 1/8x28	○ 1/8	28	30	11
400-99G 1/4x19	○ 1/4	19	38	10
400-99G 3/8x19	○ 3/8	19	45	14
400-99G 1/2x14	○ 1/2	14	45	14
400-99G 5/8x14	○ 5/8	14	55	16
400-99G 3/4x14	○ 3/4	14	55	16
400-99G 7/8x14	○ 7/8	14	65	18

Обозначение	d1, дюйм GAS	P, витков/ дюйм	d2, мм	h, мм
400-99G 1"x11	○ 1"	11	65	18
400-99G 1"1/8x11	○ 1" 1/8	11	75	20
400-99G 1"1/4x11	○ 1" 1/4	11	75	20
400-99G 1"3/8x11	○ 1" 3/8	11	90	22
400-99G 1"1/2x11	○ 1" 1/2	11	90	22
400-99G 1"3/4x11	○ 1" 3/4	11	105	22
400-99G 2"x11	○ 2"	11	105	22

## Серия 410-99Rc (ГОСТ 6211-81)

Универсального применения

Резьба трубная коническая (Rc) ГОСТ 6211-81





Обозначение	d1, дюйм Rc(BSPT)	P, витков/ дюйм	d2, мм	h, мм
410-99RC 1/8x28	○ 1/8	28	38	11,5
410-99RC 1/4x19	○ 1/4	19	38	13
410-99RC 3/8x19	○ 3/8	19	45	15
410-99RC 1/2x14	○ 1/2	14	45	19
410-99RC 3/4x14	○ 3/4	14	65	22

Обозначение	d1, дюйм Rc(BSPT)	P, витков/ дюйм	d2, мм	h, мм
410-99RC 1"x11	○ 1"	11	65	25,5
410-99RC 1"1/4x11	○ 1" 1/4	11	75	28,5
410-99RC 1"1/2x11	○ 1" 1/2	11	90	28,5
410-99RC 2"x11	○ 2"	11	105	31,5

## Серия 420-99NPT (ГОСТ 6111-52)

Универсального применения

Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° (K)





Обозначение	d1, дюйм NPT	P, витков/ дюйм	d2, мм	h, мм
420-99NPT 1/8x27	○ 1/8	27	38	10
420-99NPT 1/4x18	○ 1/4	18	38	15
420-99NPT 3/8x18	○ 3/8	18	45	15,3
420-99NPT 1/2x14	○ 1/2	14	45	20
420-99NPT 3/4x14	○ 3/4	14	65	20,2

Обозначение	d1, дюйм NPT	P, витков/ дюйм	d2, мм	h, мм
420-99NPT 1"x11,5	○ 1"	11,5	65	25
420-99NPT 1"1/4x11,5	○ 1" 1/4	11,5	75	25,6
420-99NPT 1"1/2x11,5	○ 1" 1/2	11,5	90	26
420-99NPT 2"x11,5	○ 2"	11,5	105	26,9

○ на складе в Европе; ● на складе в Москве

## Серия 430-99NPTF

Универсального применения




Обозначение	d1, дюйм NPTF	P, витков/дюйм	d2, мм	h, мм
430-99NPTF 1/8x27	○ 1/8	27	38	10
430-99NPTF 1/4x18	○ 1/4	18	38	15
430-99NPTF 3/8x18	○ 3/8	18	45	15

Обозначение	d1, дюйм NPTF	P, витков/дюйм	d2, мм	h, мм
430-99NPTF 1/2x14	○ 1/2	14	45	20
430-99NPTF 3/4x14	○ 3/4	14	65	20,2
430-99NPTF 1"x11,5	○ 1"	11,5	65	25

## Серия 200-99BSW

Универсального применения




Обозначение	d1, дюйм BSW	P, витков/дюйм	d2, мм	h, мм
200-99W 1/8x40	○ 1/8	40	20	5
200-99W 5/32x32	○ 5/32	32	20	5
200-99W 3/16x24	○ 3/16	24	20	7
200-99W 1/4x20	○ 1/4	20	25	9
200-99W 5/16x18	○ 5/16	18	25	9
200-99W 3/8x16	○ 3/8	16	30	11
200-99W 7/16x14	○ 7/16	14	30	11
200-99W 1/2x12	○ 1/2	12	38	14

Обозначение	d1, дюйм BSW	P, витков/дюйм	d2, мм	h, мм
200-99W 9/16x12	○ 9/16	12	38	14
200-99W 5/8x11	○ 5/8	11	45	18
200-99W 3/4x10	○ 3/4	10	45	18
200-99W 7/8x9	○ 7/8	9	55	22
200-99W 1"x8	○ 1"	8	55	22
200-99W 1"1/8x7	○ 1" 1/8	7	65	25
200-99W 1"1/4x7	○ 1" 1/4	7	65	25
200-99W 1"1/2x6	○ 1" 1/2	6	75	30

## Серия 700-99PG

Универсального применения



Обозначение	d1, дюйм PG	P, витков/дюйм	d2, мм	h, мм
700-99PG 7x20	○ 7	20	38	14
700-99PG 9x18	○ 9	18	38	14
700-99PG 11x18	○ 11	18	45	14
700-99PG 14x18	○ 14	18	45	14

Обозначение	d1, дюйм PG	P, витков/дюйм	d2, мм	h, мм
700-99PG 16x18	○ 16	18	55	16
700-99PG 21x16	○ 21	16	65	18
700-99PG 29x16	○ 29	16	65	18
700-99PG 36x16	○ 36	16	90	22

○ на складе в Европе; ● на складе в Москве